

Rapport Nr 18226013

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!Mjölhare Isidors väg
646 96 Stjärnhov

Uppdragsgivare

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!Mjölhare Isidors väg
646 96 Stjärnhov

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Öllösa
Provplats : Tappkran pumphus
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2018-06-14
Provtagningsstidpunkt : 1105
Temperatur vid provtagning : 13.1 °C
Provets märkning : Utg. vvAnkomstdatum : 2018-06-14
Ankomsttidpunkt : 1700
Temperatur vid ankomst : 5 °C
Ansättningsdatum : 2018-06-14Provtagare : Synlab, BTG
Klor, total aktiv, fältmätn. : -
VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 1
Avhårdning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	1		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	10		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	< 1		cfu/100ml

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Provtagningen är utförd med ackrediterade provtagningsmetoder.
För att se aktuella ackrediterade provtagningsmetoder gå till www.synlab.se.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

För mer information, se www.synlab.se.

Linköping 2018-06-22

Rapporten har granskats och godkänts av

Petra Enochsson
Analysansvarig

Kontrollnr 8687 1078 7162 3291

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!

Mjöltnare Isidors väg
646 96 Stjärnhov



Uppdragsgivare

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!

Mjöltnare Isidors väg
646 96 Stjärnhov

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Öllösa
Provplats : Tappkran pumphus
Analysomfattning : Kemisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum : 2018-06-14
Provtagningsstidpunkt : 1105
Temperatur vid provtagning : 13.1 °C
Provets märkning : Utg. vv

Ankomstdatum : 2018-06-14
Ankomsttidpunkt : 1700
Temperatur vid ankomst : 5 °C

Provtagare : Synlab, BTG
Klor, total aktiv, fältmätn. : -
VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0
Desinfektion Nej=0 Ja=1 : 1
Avhärdning Nej=0 Ja=1 : 0

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.35	± 0.12	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	svag		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	plastliken		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	10	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25°C	59.4	± 5.94	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20°C	7.6	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	280	± 42	mg/l
fd SS028118-1	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	1.6	± 0.40	mg/l
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	< 0.05	± 0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	< 0.3		mg/l
ISO 15923-1:2013 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.92	± 0.14	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	44	± 6.6	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	14	± 2.1	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	0.03	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	63	± 6.3	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	4	± 0.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.08	± 0.009	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	20	± 2.0	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.003	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Rapport Nr 18185873

Uppdragsgivare

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!

Mjölare Isidors väg
646 96 Stjärnhov

ÖLLÖSA ANLÄGGNSAMFÄLLIGHET
Obs. Gemensamma brevlåda!!!

Mjölare Isidors väg
646 96 Stjärnhov

Avser

Dricksvattenkontroll

Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Öllösa
Provplats : Tappkran pumphus
Analysomfattning : Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:		Ankomstdatum	:	2018-06-25
Provtagningsstidpunkt	:	-	Ankomsttidpunkt	:	2140
Temperatur vid provtagning	:	-	Temperatur vid ankomst	:	8 °C
Provets märkning	:	Tappkran	Ansättningsdatum	:	2018-06-25
Provtagare	:	-			
Klor, total aktiv, fältmät.	:	-			
VV=0 Anv=1 Nät=2	:	0			
Desinfektion Nej=0 Ja=1	:	1			
Ayhärdning Nej=0 Ja=1	:	0			

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	33		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	90		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	< 1		cfu/100ml

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.
Följande var anmärkningsvärt: odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för utgående dricksvatten.

För mer information, se www.synlab.se.

Linköping 2018-07-03

Rapporten har granskats och godkänts av

Gudrun Ahlinder
Analysansvarig

Kontrollnr 2681 6512 8111 4419